




*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 1** : Aspectos da fachada do Condomínio Edifício Agulhas Negras.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

---

**Foto 2** : Aspectos da fachada do Condomínio Edifício Agulhas Negras.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 3** : Aspectos da fachada do Condomínio Edifício Agulhas Negras.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 4** : Aspectos do Condomínio Edifício Agulhas Negras (pavimento térreo).



2024  
R

*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 5** : Aspectos da porta de entrada do Condomínio Edifício Agulhas Negras.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 6** : Aspectos do hall de entrada do Condomínio Edifício Agulhas Negras (pavimento térreo).





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 7** : Aspectos do hall de elevadores (1 e 2) do Condomínio Edifício Agulhas Negras (pavimento térreo).





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 8** : Aspectos do hall de elevadores (3 e 4) do Condomínio Edifício Agulhas Negras (pavimento térreo).







*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 9** : Vista interna da porta de entrada do Condomínio Edifício Agulhas Negras.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*


**Foto 10** : Aspectos da sala de estar/jantar da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*


**Foto 11** : Aspectos da sala de estar/jantar da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*


**Foto 12** : Aspectos de terraço coberto da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 13** : Aspectos do dormitório 1 da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*


**Foto 14** : Aspectos do dormitório 2 da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 15** : Aspectos do banheiro social da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

---

**Foto 16** : Aspectos da cozinha da unidade avalianda.





22/6  
C

*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

---

**Foto 17** : Aspectos do banheiro de empregada da unidade avalianda.



Foto 2



*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

---

**Foto 18** : Aspectos do quarto de empregada da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

**Foto 19** : Aspectos da despensa 1 da unidade avalianda.





*Almir Franco de Lima*  
*Engenheiro Civil e de Segurança*  
*CREA 92.613/D*

---

**Foto 20** : Aspectos da despensa 2 da unidade avalianda.

