



FOTO 16: PORTARIA NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.



FOTO 17: HALL DO ELEVADOR SOCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.



FOTO 18: HALL DO ELEVADOR DE SERVIÇO NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.




FOTO 19: SALÃO DE FESTAS NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.





FOTO 20: PISCINA NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.



FOTO 21: CHURRASQUEIRA NO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO.



FOTO 22: HALL SOCIAL NO 6º ANDAR DO EDIFÍCIO.



FOTO 23: ACESSO AO APARTAMENTO 61 NO 6º ANDAR.





FOTO 24: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: SALAS NO PISO INFERIOR.



FOTO 25: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: SALA DE LAREIRA NO PISO INFERIOR.



FOTO 26: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: LAVABO NO PISO INFERIOR.



FOTO 27: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: SALA DE JANTAR NO PISO INFERIOR.



FOTO 28: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: VARANDA NO PISO INFERIOR.




FOTO 29: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: SALA DE ALMOÇO NO PISO INFERIOR.



FOTO 30: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: COZINHA NO PISO INFERIOR.



FOTO 31: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: DESPENSA NO PISO INFERIOR.





FOTO 32: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: ÁREA DE SERVIÇO NO PISO INFERIOR.



FOTO 33: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: QUARTO DE EMPREGADA NO PISO INFERIOR.




FOTO 34: VISTA INTERNA DO APARTAMENTO 61: WC NO PISO INFERIOR.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*



FOTO 35: ESCADA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DO APARTAMENTO 61.